

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
10000173

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DIRECCION: Parte 9/a. Vbonica
calle Av. # 28

COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DATOS DEL LOTE

FRENTES

- 11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

MARCA SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAZA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENGHEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SONO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

+ 0.20 METROS

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
000000

24 PERIMETRO

000000

25 LONGITUD DEL FRENTE

000000


26 NUMERO DE ESQUINAS

0

VALUO DEL LOTE (sin centavos)

000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION

- 1 ☐
2 ☒

28 CON EDIFICACION

- 1 ☐
2 ☒

29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 1 ☐
2 ☐
3 ☐

30 OTRO USO

- 1 ☐
2 ☐
3 ☐

31 OTRO USO

- 1 ☐
2 ☐
3 ☐

32 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

33 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

34 TOTAL DE BLOQUES

01

OBSERVACIONES

19/12/96 OK

11/01/97

11/01/97

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA				
☐	DALLAGRA	MONTALVAN CARLOS Y ROSA	13-0188047-8	compra	12/12/2018				
☐	DALLAGRA	MONTALVAN CARLOS Y	13-0188047-8	compra	12/12/2018				

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

D	EQUIPO ESPECIAL	ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			
		buena	regular	mala	ruina
1	no llena	☒	☐	☐	☐
2	tiene de 2° orden	☐	☐	☐	☐
3	tiene de 1er. orden	☐	☐	☐	☐
4		☐	☐	☐	☐
5		☐	☐	☐	☐
6		☐	☐	☐	☐
7		☐	☐	☐	☐
8		☐	☐	☐	☐
9		☐	☐	☐	☐
10		☐	☐	☐	☐
11		☐	☐	☐	☐
12		☐	☐	☐	☐
13		☐	☐	☐	☐
14		☐	☐	☐	☐
15		☐	☐	☐	☐
16		☐	☐	☐	☐
17		☐	☐	☐	☐
18		☐	☐	☐	☐
19		☐	☐	☐	☐
20		☐	☐	☐	☐
21		☐	☐	☐	☐
22		☐	☐	☐	☐
23		☐	☐	☐	☐
24		☐	☐	☐	☐
25		☐	☐	☐	☐
26		☐	☐	☐	☐
27		☐	☐	☐	☐
28		☐	☐	☐	☐
29		☐	☐	☐	☐
30		☐	☐	☐	☐
31		☐	☐	☐	☐
32		☐	☐	☐	☐
33		☐	☐	☐	☐
34		☐	☐	☐	☐
35		☐	☐	☐	☐
36		☐	☐	☐	☐
37		☐	☐	☐	☐
38		☐	☐	☐	☐
39		☐	☐	☐	☐
40		☐	☐	☐	☐
41		☐	☐	☐	☐
42		☐	☐	☐	☐
43		☐	☐	☐	☐
44		☐	☐	☐	☐
45		☐	☐	☐	☐
46		☐	☐	☐	☐
47		☐	☐	☐	☐
48		☐	☐	☐	☐
49		☐	☐	☐	☐
50		☐	☐	☐	☐
51		☐	☐	☐	☐
52		☐	☐	☐	☐
53		☐	☐	☐	☐
54		☐	☐	☐	☐
55		☐	☐	☐	☐
56		☐	☐	☐	☐
57		☐	☐	☐	☐
58		☐	☐	☐	☐
59		☐	☐	☐	☐
60		☐	☐	☐	☐
61		☐	☐	☐	☐
62		☐	☐	☐	☐
63		☐	☐	☐	☐
64		☐	☐	☐	☐
65		☐	☐	☐	☐
66		☐	☐	☐	☐
67		☐	☐	☐	☐

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--