



1925-10

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL **1090212**

LOCALIDAD: ZONA SECTOR: MANZANA: LOTE: PROPIEDAD:

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° **LG**

DATOS GENERALES
(7) ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO **2**
(8) ZONA HOMOGENEA **1**
(9) ZONA SEGUN VALOR **2**

DIRECCION: barrio **Santa Monica**

codigo **AVENIDA 29 CALLE 16**

N° **312**

(10) **AVENIDA 29 CALLE 16**
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES (11) **1** NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

(12) ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

(13) MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOCUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

(14) ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O
3 ☐ PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

(15) AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

(16) ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

(17) ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

(18) ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

(19) SOBRE LA RASANTE ☒ DESNIVEL CON RELACION
BAJO LA RASANTE ☐ A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO
00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

(20) AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

(21) DESAGÜES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

(22) ELECTRICIDAD
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

(23) AREA
SIN DECIMALES **0132.80**


(24) PERIMETRO
0000

(25) LONGITUD DEL FRENTE
0000

(26) NUMERO DE ESQUINAS
0

AVALUO DEL LOTE
(en centavos) **00000000**

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27) sin edificación ☒
con edificación ☐

(28) USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso ☒
si mismo que la construcción ☐
otro uso ☐

(29) NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS **00**

(30) NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION **00**

(31) TOTAL DE BLOQUES
00

Observaciones

Se desm. la 27 Amparo
29/12/12

Ulcate - 11/Novel
23-01-97

DATOS DEL PROPIETARIO

[illegible]

1		OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2		EN ARRIENDO PARCIAL
3		EN ARRIENDO TOTAL
4	X	OTRO (ESPECIFIQUE) <u>9to. bnd. 10.</u>

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	levantamiento 22-07-85 FECHA	ROSA DUSTIE CASTRO NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	4-8/1985 FECHA	Wilson Leon D NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA	observaciones: Area adicte de identidad, Area de propiedad 1000 m ² 3000 m ² de lote 1000 m ² 1000 m ² de lote 1000 m ²
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 	22/07/85 FECHA	Enrique Brando Linares NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	5-9-85 FECHA	Alicia Desrosiers NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA	