

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 9 0 0 2 1 8 0 0 0

HOJA N°

DATOS
GENERALES

1 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
2 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION:

barrio SANTA MONICA
calle CALLE 16.6 N. 29

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

10 0 2 1 6 1 6 0 0 2 9

DATOS DEL LOTE

FRENTE

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE

DESARROLLO CON RELACION A LA
RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALICANTILLADO

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


18 ALUMBRADO PUBLICO

1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

VALUO DEL LOTE
(sin centavos)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

1

CON EDIFICACION

2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1

OTRO USO

2

OTRO USO

3

OTRO USO

4

OTRO USO

5

30 NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS

0 1

31 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION

0 0

32 TOTAL DE BLOQUES

0 0

OBSERVACIONES:

EN 4-06-97
Ficha correcta

Vicente Manuel
23-01-97

DATOS DEL PROPIETARIO													
PERSONERIA	APELLIDOS			NOMBRES			CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	matrícula	TITULO DE PROPIEDAD			fecha	
	MUENTES			ANGEL LORENZO					TERCERA			10/10/21/8	
☐													

This is a photograph of a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO																									
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	notaria	TITULO DE PROPIEDAD	fecha																			
		DANIELA CARRERA																							
☐																									
☒ CODIGO																									

	☐	☐	☐	☒
1				X
2				
3				
4				

TENENCIA DE LA PROPIEDAD
OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
EN ARRIENDO PARCIAL
EN ARRIENDO TOTAL
OTRO (ESPECIFIQUE)
Srta. Faldes

1	☐	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

N° DEL BLOQUE		N° DEL PISO		AREA DEL PISO	
28	40	41			
64	66	66			
69	70	71			
84	86	86			
99	100	101			
114	115	116			
129	130	131			
144	145	146			
159	160	161			
174	175	176			
189	190	191			
204	205	206			
219	220	221			
234	235	236			
249	250	251			
264	265	266			

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)																											
ESTRUCTURA			PAREDES				ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO				ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA					TUM-BAGOS								
caña	madera	lodrillo-piedra	hormigon-miel	no tiene	caña	madera o lata	enquinado (bahareque)	lodrillo comun	lodrillo industrial o bloque	tabique modlar	tierra	madera o enquinado	vinyl o granito	baldaas	parquet o moysical	alfombra	matral marmotone	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	gastito	hormigon	teja	no tiene	si tiene
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	levantamiento <u>29-08-85</u> FECHA	<u>ROSA JUSTICE CASTRO</u> NOMBRE DEL EMPADRONADOR	<u>[Signature]</u> FIRMA	<u>4-8-85</u> FECHA	<u>WILSON LOPEZ</u> NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	<u>[Signature]</u> FIRMA	observaciones: Sin medida de propiedad. Sin datos del propietario, sin título de propiedad, sin título de propiedad. VOTOS 110 000 000.
		<u>29 agosto/85</u> FECHA	<u>Fulgen Ercelantey Cruz</u> NOMBRE DEL SUPERVISOR	<u>[Signature]</u> FIRMA	<u>5-9-85</u> FECHA	<u>Diego Passaruel</u> NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	<u>[Signature]</u> FIRMA	