

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
10906608

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 1

DATOS GENERALES

- (7) ☒ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO  
(8) ☒ ZONA HOMOGENEA  
(9) ☒ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio Cda. Nava

CALLE

N. 28.

N° 1

(10) N U E N T A 2 8  
CODIFICAR LA DIRECCION ( PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO )

DATOS DEL LOTE

FRENTE (1) ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- (12) ACCESO AL LOTE
- 1 ☒ LOTE INTERIOR  
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL  
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR  
4 ☐ POR CALLE  
5 ☒ POR AVENIDA  
6 ☐ POR EL MALECON  
7 ☐ POR LA PLAYA

MANCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- (13) MATERIAL DE LA CALZADA
- 1 ☒ TIERRA  
2 ☐ LASTRE  
3 ☐ PIEDRA DE RIO  
4 ☐ ADOQUIN  
5 ☐ ASFALTO O CEMENTO

- (14) ACERA
- 1 ☒ NO TIENE  
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO  
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- (15) AGUA POTABLE
- 1 ☒ NO EXISTE  
2 ☒ SI EXISTE

- (16) ALCANTARILLADO
- 1 ☒ NO EXISTE  
2 ☒ SI EXISTE

- (17) ENERGIA ELECTRICA
- 1 ☒ NO EXISTE  
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA  
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- (18) ALUMBRADO PUBLICO
- 1 ☐ NO EXISTE  
2 ☐ INCANDESCENTE  
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

- (19) SOBRE LA RASANTE ☒  
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

- (20) AGUA POTABLE
- 1 ☒ NO EXISTE  
2 ☒ SI EXISTE

- (21) DESAGÜES
- 1 ☐ NO EXISTE  
2 ☒ SI EXISTE

- (22) ELECTRICIDAD
- 1 ☐ NO EXISTE  
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- (23) AREA
- SIN DECIMALES  
001140

- (24) PERIMETRO
- 00048


- (25) LONGITUD DEL FRENTE
- 0010

- (26) NUMERO DE ESQUINAS
- 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- (27) sin edificación ☐  
con edificación ☒ 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso ☐

si mismo que la construcción ☒ 2

otro uso ☐ 3

(28) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

(29) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

(30) TOTAL DE BLOQUES

01

Observaciones

Fuente de Vida  
ITEM 15-I-96

### DATOS DEL PROPIETARIO

| PERSONERIA | APELLIDOS    | NOMBRE                | CEDULA DE IDENTIDAD O RUC | notari@s | TITULO DE PROPIEDAD | fecha    |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|
|            | SANTOS LOPEZ | LUIS ALFREDO<br>Y CIA | 130132703-S               |          | Cuota               | 21/07/11 |
|            |              |                       |                           |          |                     |          |

codigo
☐

|   |                                     |                            |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | TENENCIA DE LA PROPIEDAD   |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | EN ARRIENDO PARCIAL        |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | EN ARRIENDO TOTAL          |
|   |                                     | OTRO (ESPECIFIQUE)         |

VALDIO

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 1 | X | UN SOLO PROPIETARIO |
| 2 |   | HERENCIA INDIVISA   |
| 3 |   | VARIOS PROPIETARIOS |

## DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION ( SIN CENTAVOS )<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                                       | levantamiento<br>16-08-85<br>FECHA<br>Jg. noais Zombano<br>NOMBRE DEL EMPAQUADOR<br>FIRMA  | 1-09-85<br>FECHA<br>NIRON 100 R D<br>NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO<br>FIRMA | observaciones :<br>21-09-85<br>17-09-85<br>NARRINA<br>NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA<br>FIRMA |
| AVALUO DE LA PROPIEDAD ( SIN CENTAVOS )<br>VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 06/09/85<br>FECHA<br>F. Linares & Asociados, S. de C. V.<br>NOMBRE DEL SUPERVISOR<br>FIRMA |                                                                           |                                                                                              |