

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
11091110000

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION:

barrio 5/V AV 30

N°

10 C A C C E 2 5 A V E N 1 0 4 3 0

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAZA

MARKAS SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

11 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SOCIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

0 0 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DEMIALES
720

24 PERIMETRO

84

25 LONGITUD DEL FRENTE

10


26 NUMERO DE ESQUINAS

1

AVLUD DEL LOTE (sin centavos)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION

1 ☐

28 CON EDIFICACION

2 ☐

USO DEL AREA SIN EDIFICACION SIN USO

1 ☐

29 OTRO USO

2 ☐

30 OTRO USO

3 ☐

31 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

1 ☐

32 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

2 ☐

33 TOTAL DE BLOQUES

3 ☐

OBSERVACIONES:

NO SE LOGRO COPIAR
MAYORES DATOS DEL
PROYECTO
26/12/96

MODO DE PROPIEDAD

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

UN SOLO PROPIETARIO EN ARRIENDO PARCIAL

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

EN ARRIENDO TOTAL

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

OTROS (ESPECIFIQUE)

1

2

3

4

UN SOLO PROPIETARIO

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

HERENCIA INDIVISA

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA

APELLIDOS

NOMBRES

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.

TITULO DE PROPIEDAD

FECHA

CODIGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

CPKORZANO VISUETA R. ANTONIO

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)									
INDICADORES GENERALES									
MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)									
ESTADO DE CONSERVACION GENERAL									
EQUIPO ESPECIAL									
ELECTRICIDAD									
AGUA									
VENTANAS									
TUMBAJOS									
ENTREPIISO SUPERIOR									
TECHO O CUBIERTA									
PISO									
ENTRE PISO INFERIOR									
O CONTRAPIISO									
PAREDES									
ESTRUCTURA									
AREA DEL PISO									
N° DEL BLOQUE									
AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION									

levantamiento

24/12/16

FECHA

INS. Colquartoro

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

Uyuy

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA

FIRMA

FECHA

AVAUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

AVAUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

OBSERVACIONES