

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

NO SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 9 1 6 0 0 0 0

HOJA N: J-6

DATOS
GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio CIBADORA MARA
colle # 13

N: 605

10 CALLE 13 # 605
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE + X
BAJO LA RASANTE - 01 METROS
DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENGHEMENTADO O
PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00419

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO
0048

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGTUD DEL FRENTE
0008

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

18 ALUMBRADO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

AVALUO DEL LOTE
(sin centavos)

00000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación

1
2

29 NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS

04

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso

1

28 el mismo que la construcción

2

31 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION

00


otro uso

3

otro uso

32 TOTAL DE BLOQUES

04



observaciones

verificado este
tupo de terreno
con foto de terreno

verificado sobre
cédula

29-05/97

verificó - M. G. G.

14-01-97

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE) _____

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	1 1 1 1 1					levantamiento 23/08/85 FECHA	PEARSON PARRIS JR NOMBRE DEL EMPADRONADOR 4/SEP/85 FECHA NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO WILSON TORRE D FIRMA	observaciones: EN TRANSITO ON BUSY SPLIT FOR DSO NO SE PUDE COPIAR FICHA CERRANDO TRABAJO
	1 1 1 1 1					22-08-85 FECHA	INO JARAMILAS NOMBRE DEL SUPERVISOR 4-09-85 FECHA NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA NANCY LOBO FIRMA	