

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1109/624/000

LOCALIDAD SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

HOJA N° 16

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☒ 3
8 ZONA HOMOGENEA ☒ 1
9 ZONA SEGUN VALOR ☒ 2

DIRECCION: Barrio Colono de Novas
colle PO 5075 VERDADERA Y
6016 13
N° 5/10

10 CALLE 13
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESIVEL CON RELACION
ALA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 21 DESAGÜES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE


- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA SIN DECIMALES 00161
24 PERIMETRO 0056
25 LONGTUD DEL FRENTE 0008
26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación ☐ 1
con edificación ☒ 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 28 sin uso ☐ 1
si mismo que la construcción ☒ 2
otro uso ☐ 3

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

TOTAL DE BLOQUES

01

observaciones

OK

buena de parte
circunvala
verificada sobre
adula

14-01-94

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notario	TITULO DE PROPIEDAD	fecha
	ALCIVAR MUENTES	MARIANA DEL JESUS		1 ^{ta}		10/06/83
						10/09/91 R.
	ALCIVAR MUENTES	MARIANA DEL				
CODIGO	1				P R I M E R A	

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD			
1	☒	UN SOLO PROPIETARIO	1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA	2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS	3	☒	EN ARRIENDO TOTAL
			4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE) _____

DATOS DE LA CONSTRUCCION

SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES (MABOUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUTRO DE OBRA)

INDICADORES GENERALES

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		levantamiento 23/08/85 FECHA	Presume Pizarro NOMBRE DEL EMPADRONADOR	[Firma] FIRMA	4-08/85 FECHA	Wilson Poon NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	[Firma] FIRMA	observaciones: LOS TIENES CONFUNDIDO Y EXORDIADO BOSPOTICADAMENTE	CÉDULA TITULO
		22-03-88 FECHA	J. O. P. 20/4/1985 NOMBRE DEL SUPERVISOR	[Firma] FIRMA	4-09-85 FECHA	Monique Jara NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	[Firma] FIRMA		
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION									